

Затверджено:

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд


Рубін Е. Я.

2021р.



про проведення технічного обстеження будівель на відповідність ДБНВ.2.2-40÷2018 «Інклюзивність будівель і споруд»

Об'єкт:

Будівля гуртожитку Тербовлянського фахового коледжу культури і мистецтв по вул. Січових Стрільців, 37Б, м. Тербовля

Замовник:

Директор Тербовлянського фахового коледжу культури і мистецтв- П. С. Майовський тел. 0680026560

Відповідальний виконавець:

Рубін Е.Я.

Експерт з технічного обстеження будівель і споруд

1. ПІДСТАВИ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Роботи з технічного обстеження будівлі гуртожитку Тереховлянського фахового коледжу культури і мистецтв по вул. Січових Стрільців, 37Б, м. Тереховля
(найменування та місцезнаходження об'єкта)

проводяться з метою визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації у відповідності з стандартом ГОСТ 31937-2011 та настановою щодо обстежень будівель ДСТУ-НБВ 1.2-18÷2016

Виконавець проводить роботи з технічного обстеження на підставі кваліфікаційного сертифіката відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов'язаних зі створенням об'єкта архітектури, – експерта (інженера) з технічного обстеження

Серія АЕ № 000595

(серія і номер кваліфікаційного сертифіката,
виданий Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31 липня 2012 року, зареєстрований в реєстрі атестованих осіб від 31.07.2012 р. за №575

ким та коли виданий)

2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Об'єкт, що обстежується, розміщений за адресою: вул. Січових Стрільців, 37 Б, м. Тереховля

(місцезнаходження об'єкта)

Територія, на якій розташований об'єкт, належить до району IV з сніговим навантаженням S_0 (снігове навантаження) – 1400 Па, вітровим

(за характерними значеннями ваги снігового покриву, вітрового тиску;
навантаженням W_0 (вітрове навантаження) – 550 Па (згідно ДБН В.1.2-2:2006.
«Навантаження і впливи. Норми проектування»)

з підроблювальною або підтоплювальною територією)

Розрахункова сейсмічність – до 6 балів згідно з ДБН В.1.1-1:2006 «Будівництво у сейсмічних районах України».

Рельєф ділянки спокійний, зі незначним падінням відміток поверхні землі.

Об'єкт розташований в рівнинній зоні.

Під час проведення робіт встановлено зі слів забудовника, що об'єкт згідно документацією, яка збереглася, був збудований у 1988 році.

Вогнестійкість об'єкта – II ступеня (згідно з додатком В ДБН В.1.1.-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва»).

Категорія складності об'єкта – СС-2 (згідно з ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єктів будівництва» ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектною документації на будівництво» на підставі класу наслідків (відповідальності)).

Площа забудови земельної ділянки – _____ кв. м.

Об'єкт зведено підрядним способом будівництва.

Проектна та робоча документація в замовника відсутня
(у наявності,

частково в наявності, відсутня)

Попередні обстеження об'єкта не проводились
або не проводились)

Відомості про наявні на земельній ділянці будівлі та споруди _____

3. ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ*

Об'єкт – п'яти-, поверхова споруда прямокутної форми з розмірами 93,90 x 12,10 м.

Висота першого поверху 2,50 м, другого 2,50 м, третього 2,50 м, четвертого 2,50 м, п'ятого 2,50 м.

Будівельний об'єм 22773 куб. м. разом з верандами.

Конструктивна система будівлі – стінова з несучими зовнішніми стінами (тощо).

Фундаменти – з бетонних збірних блоків

(стрічкові зі збірних залізобетонних блоків, з паль, стовпчасті цегляні, бетонні, залізобетонні, бутові тощо)

глибина закладання – 2,75 м, ширина – 1,4 м.

Підвал – під всією будівлею, висота 2,55 м

Стіни – цегляні
(цегляні, з керамічних блоків, штучного чи природного

Внутрішнє оздоблення – під розшивку, утеплювач відсутній.
(штукатурка, гіпсокартон тощо)

Перекрыття – зі збірних залізобетонних панелей

Підлога – бетонна, кахельна

(дерев'яна, паркетна, кахельна, мозаїчна тощо)

Перегородки – цегляні
(цегляні, гіпсобетонні, шлакобетонні,

дерев'яні, гіпсокартонні тощо)

Сходи – залізобетонні
Балкони, козирки, лоджії – збірні залізобетонні
Дах (горище) – сумісний
(дерев'яний, металевий тощо)

Покрівля – рулонна
(рулонна, мастична, шиферна, металева, черепична,
металочерепична, з полімерних виробів тощо)

Вікна – дерев'яні,
(дерев'яні, металопластикові, зі склоблоків тощо)

розміри – _____

Вхідні двері – металопластикові,
(металеві, дерев'яні, комбіновані тощо)

розміри – 2200 x 1100 мм

Електропостачання на об'єкті передбачено для освітлення та підключення побутових приладів,
(освітлення, обігріву, підключення побутових приладів)

напруга – 220 Вт (220, 380).

Опалення – центральне
(автономне або централізоване, камінне, пічне, газове чи електричне)

Системи водопроводу та водовідведення (каналізації) – від міських мереж

Вентиляція – природна
(природна, канална тощо)

Інженерне обладнання – відсутнє
(котли, насоси тощо)

* За наведеною в цьому розділі схемою підлягають технічному обстеженню та опису усі будівлі, споруди та прибудови до них, які розташовані на земельній ділянці.

У разі наявності виявлених недоліків (дефектів, пошкоджень) вони вказуються на копіях плану забудови (специфікація будівель та споруд), плану будинку та споруд, на планах поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікації приміщень з визначенням площ, які копіюються зі складеного технічного паспорта (якщо такі є і обміри, що проведені, відповідають кресленням у технічному паспорті). Зазначені копії або нові обмірні креслення додаються до звіту.

За необхідності виготовляються розрізи та додаються фото.

На планах та фасадах наносяться і нумеруються недоліки (дефекти, пошкодження) за їх наявності (карта недоліків (дефектів, пошкоджень)), опис яких зводиться в таблицю 1.

4. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕХНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ

Під час технічного обстеження на предмет визначення можливості або неможливості його надійної та безпечної експлуатації були оглянуті основні несучі та огорожувальні конструкції об'єкта будівля гуртожитку Тербовлянського фахового коледжу культури і мистецтв та встановлено можливість її надійної і безпечної експлуатації та відповідність ДБНВ.2.2-40÷2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

5. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ НЕДОЛІКІВ (ДЕФЕКТІВ, ПОШКОДЖЕНЬ)

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта замовнику слід виконати роботи згідно з рекомендаціями, наведеними в таблиці 1.

Таблиця 1

№ з/п згідно з пунктом 3	Рекомендації щодо усунення недоліків (дефектів, пошкоджень)	Термін виконання
1.	<i>Доповнити інструкцію технічного персоналу по наданню допомоги МГН по доступу до місця проживання.</i>	
2.	<i>Виконати ремонт покриття зовнішнього пандусу після настання теплої погоди.</i>	

6. ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ'ЄКТ

Для більш повної характеристики об'єкта додаються:

1. Фотофіксація елементів будівлі.
2. Копія технічного паспорта БТІ.
3. Копія кваліфікаційного сертифікату виконавця.

7. ВИСНОВОК

За результатами проведеного технічного обстеження об'єкта будівлі гуртожитку Тербовлянського фахового коледжу культури і мистецтв загальною площею 2503,2 м²
(найменування, місцезнаходження об'єкта, його основні показники,

Директор Тербовлянського фахового коледжу культури і мистецтв – П. С. Майовський
прізвище, ім'я, по батькові чи найменування замовника)

Встановлено можливість його надійної та безпечної експлуатації та
(можливість чи неможливість)

відповідність ДБНВ.2.2-40÷2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації об'єкта необхідно усунути виявлені під час його технічного обстеження недоліки (дефекти, пошкодження), зазначені в рекомендаціях.

Виконавець

М. П. (за наявності)



21.01.2021
(підпис, дата)

Е. Я. Рубін
(ініціали, прізвище)

Фотото 1 - фасад будівлі гуртожитку



7

3 к
5 к
1. 0
Ура

Ура
Ура
Ура
Ура
Ура

Вс
Ура
Ура
Ура

Ура
Ура
Ура
Ура

Ура
Ура
Ура
Ура



ФОТО 2 - ФАССА ГОТОВОГО ВХОДУ В
БФВ ПЛО ГУРЛОЖИТОВУ
СПРАВУ ЗОВНІШНІЙ ЗІДНО П. 5.3.1 ДБН В2.2-40:201



ФОТО 3 - ВНУТРІШНІЙ пандус (уклон пандуса 8% (1/12)
складний

Теребовлянське бюро технічної інвентаризації

Україна
Тернопільська обл.
Теребовлянський р-н
м. Теребовля

Інвентарний № 3299


Реєстровий № 470


Технічний паспорт
на житлову будівлю

(гуртожиток училища культури)

що знаходиться в м. Теребовля вул. Січових Стрільців № 37 Б


Паспорт
складено на 10.01.08 2007р.

Начальник БТІ  Татарин Н.В.



			Тернопільська обласна рада		
			вул. Сінових Стрільців, 37 "б"		
			м. Теревовля Тернопільської обл.		
			КАДАСТРОВИЙ ПЛАН		
Директор	Н.Т.Твердохліб	<i>[Signature]</i>	масштаб	лист	листів
Виконав	Бобик Ю.С.	<i>[Signature]</i>	1:500	1	1
Перевірив	Василик Л.О.	<i>[Signature]</i>	П.П. "Оцінювач"		
			2009 р.		

11



МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000596

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

(найменування професії)

Виданий про те, що Рубін Едуард Якович
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **Експерт**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі – Комісія) від _____ № _____
(рішенням **відповідної** _____ секції Комісії
від **27.07.2012** № **5** , затвердженим президією
Комісії **31.07.2012 № 5- Е**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **31.07** **20 12** року
за № **575** .

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом: **Технічне обстеження будівель і споруд.**

Дата видачі **31.07** **20 12** року

Голова (заступник голови) Атестаційної
архітектурно-будівельної комісії



продовжено до 28.11.2012
№ 83
перезаказ
Експерт
Рубін Едуард Якович Д.В.
кача



Прошнуровано,
пронумеровано
та (скріплено печаткою)
 аркушів

Експерт з технічного
обстеження будівель
і споруд
Рубін Едуард Якович



Handwritten notes and a large scribble on the right side of the page. The scribble is a jagged line that starts near the top right and extends downwards. There are some faint handwritten numbers and text, including '21.02', '30.15.000', and '21.02'.

Faint, mirrored text from the reverse side of the page, including the name 'Рубін Едуард Якович' and other illegible words.